

- Ideal für Übungen mit einer Wärmebildkamera.
- Geeignet für die Hitzeback Weste und auch für losen Gebrauch.
- Erhält eine Temperatur von circa 40 Grad.
- Nach Gebrauch zur Wiederverwendung in kochendes Wasser legen.
- Set von 12 Stück im Kunststoffbox 20\*15\*12 cm.



## Product details

### Üben mit einer Wärmebildkamera

In einem Hitzeback befinden sich eine Spezialflüssigkeit und ein Metallplättchen. Wenn man dieses knickt, wird Wärme freigesetzt und die Flüssigkeit wird hart und warm. Ein Hitzeback bekommt eine Temperatur von circa 40 Grad. Diese Wärme wird lang gespeichert. Verwendet man ein Hitzeback in einer Inszenierung, kann man Wärme erzeugen.

Sie können die Hitzebacks in eine Hitzeback Weste stecken oder lose in der Kleidung Ihrer Puppe platzieren. Die Wärme wird in der Weste verteilt, was eine realistische Wirkung hat. Die Packs sind sichtbar, wenn bei einer Übung eine Wärmebildkamera verwendet wird. Nach der Verwendung können Sie die Hitzebacks aufladen, indem Sie diese in kochendes Wasser legen. So gelangen diese wieder in ihren Originalzustand und können wiederverwendet werden.

### Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland

## Technische Information

Marke:	FireWare
Produktgewicht (kg):	0,10
Produktabmessungen in cm (LxBxH):	11,0 x 7,0 x 1,0
Gewicht Satz (kg):	1,2
Abmessungen des Sets in cm (LxBxH):	20,0 x 15,0 x 12,0
Inklusive Box:	Ja, Plastikbox
Farbe:	Blue
Garantie:	2 Jahre bei Produkt- und Herstellungsfehlern

## Artikel besteht aus

025-030-010 FireWare Hittepacks 12 im Box

## Verwandte Produkten



017-043-032

Weste für  
Wärmebildkamera

## Andere Vorschläge

017-043-004  
Duty range  
Übungspuppe  
30kg/180cm017-043-066  
Body for CPR  
Übungspuppe  
50kg/180cm017-043-018  
Multi trauma  
Übungspuppe  
30kg/180cm

## Für mehr Informationen

FireWare B.V.  
De Stek 5  
1771 SP Wieringerwerf  
+31 (0)88 252 6000  
info@FireWare.nl  
www.FireWare.nl  
Nederland