



- Ideal für Übungen mit einer Wärmebildkamera.
- Geeignet für die Hitzeback Weste und auch für losen Gebrauch.
- Erhält eine Temperatur von circa 40 Grad.
- Nach Gebrauch zur Wiederverwendung in kochendes Wasser legen.
- Set von 12 Stück im Kunststoffbox 20*15*12 cm.



Product details

Üben mit einer Wärmebildkamera

In einem Hitzeback befinden sich eine Spezialflüssigkeit und ein Metallplättchen. Wenn man dieses knickt, wird Wärme freigesetzt und die Flüssigkeit wird hart und warm. Ein Hitzeback bekommt eine Temperatur von circa 40 Grad. Diese Wärme wird lang gespeichert. Verwendet man ein Hitzeback in einer Inszenierung, kann man Wärme erzeugen.

Sie können die Hitzebacks in eine Hitzeback Weste stecken oder lose in der Kleidung Ihrer Puppe platzieren. Die Wärme wird in der Weste verteilt, was eine realistische Wirkung hat. Die Packs sind sichtbar, wenn bei einer Übung eine Wärmebildkamera verwendet wird. Nach der Verwendung können Sie die Hitzebacks aufladen, indem Sie diese in kochendes Wasser legen. So gelangen diese wieder in ihren Originalzustand und können wiederverwendet werden.

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland

Technische Information

Marke:	FireWare
Produktgewicht (kg):	0,10
Produktabmessungen in cm (LxBxH):	11,0 x 7,0 x 1,0
Gewicht Satz (kg):	1,2
Abmessungen des Sets in cm (LxBxH):	20,0 x 15,0 x 12,0
Inklusive Box:	Ja, Plastikbox
Farbe:	Blue
Garantie:	2 Jahre bei Produkt- und Herstellungsfehlern

Artikel besteht aus

025-030-010 FireWare Hittepacks 12 im Box

Verwandte Produkten



017-043-032

Weste für
Wärmebildkamera

Andere Vorschläge

017-043-004
Duty range
Übungspuppe
30kg/180cm017-043-066
Body for CPR
Übungspuppe
50kg/180cm017-043-018
Multi trauma
Übungspuppe
30kg/180cm

Für mehr Informationen

FireWare B.V.
De Stek 5
1771 SP Wieringerwerf
+31 (0)88 252 6000
info@FireWare.nl
www.FireWare.nl
Nederland